

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: PLN	

## Kosztorys

Budowa    Naprawa elewacji frontowej budynku  
 Chojnice ul. Obrońców Chojnic 9

Inwestor    Spółdzielnia Mieszkaniowa  
 Chojnice ul. Młodzieżowa 35

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m2	882,900
2	KNR 2-02 1613/02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m2	882,900
3	NNRNKB 202 1622a/01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	882,900
4	KNR 4-01 0535/05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	64,000
5	KNR-W 2-02 0529/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z odzysku	m	64,000
6	KNR 2-02 0925/01	Osłony okien folią polietylenową	m2	262,080
7	KNR 0-23 2611/01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie środkiem grzybobójczym	m2	703,380
8	Wycena własna	Naprawa pęknięć na elewacji - zeszkrobanie tynku elewacyjnego wraz z siatką zbrojeniową w zaprawie klejowej wraz z utylizacją odpadów przyjęto 4 % powierzchni	m2	28,135
9	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w zaprawie klejowej z włóknami mineralnymi	m2	28,315
10	KNR 0-23 0931/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	28,315
11	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	28,315
12	KNR 0-23 0931/02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - ściany	m2	28,315
13	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod malowanie powierzchni ściany frontowej	m2	703,380
14	KNR 0-33 0128/01	Malowanie elewacji farbą silikonową	m2	703,380
15	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą do ocynku obróbek blacharskich wiatrołapów	m2	3,680
16	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją wiatrołapu	m2	85,120
17	KNR 0-33 0128/01	Malowanie elewacji wiatrołapów	m2	85,120
18	Wycena własna	Demontaz stalowych skrzynek wentylacyjnych na elewacji z jej naprawa	szt	6,000
19	Wycena własna	Wymiana parapetów zewnętrznych podokiennych ze stali powlekanej	m2	4,760