

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 8%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: PLN	

## Kosztorys

Budowa    Naprawa elewacji frontowej budynku  
               Chojnice ul. Kościerska 12

Inwestor   Spółdzielnia Mieszkaniowa  
               Chojnice ul. Młodzieżowa 35

Stawka robocizny            0,00 PLN/r-g  
 Koszty zakupu                6,8%  
 Koszty pośrednie            81,6% R+S  
 Zysk                            11,9% R+S+Kp(R+S)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m2	1.407,780
2	KNR 2-02 1613/02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m2	1.407,780
3	NNRNKB 202 1622a/01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1.407,780
4	KNR 4-01 0535/05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	80,000
5	KNR-W 2-02 0529/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z odzysku	m	80,000
6	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	324,800
7	KNR 0-23 2611/01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie środkiem grzybobójczym	m2	1.184,230
8	Wycena własna	Naprawa pęknięć na elewacji - zeszkrobanie tynku elewacyjnego wraz z siatką zbrojeniową w zaprawie klejowej wraz z utylizacją odpadów przyjęto 4 % powierzchni	m2	47,369
9	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w zaprawie klejowej z włóknami mineralnymi	m2	47,369
10	KNR 0-23 0931/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	47,369
11	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	47,369
12	KNR 0-23 0931/02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - ściany	m2	47,369
13	KNR 0-23 2611/02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod malowanie powierzchni ściany frontowej i ściany szczytowej	m2	1.247,860
14	KNR 0-33 0128/01	Malowanie elewacji farbą silikonową	m2	1.247,860
15	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą do ocynku obróbek blacharskich wiatrołapów	m2	5,520
16	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie wiatrołapów	m2	127,680
17	Wycena własna	Naprawa pęknięć na elewacji - zeszkrobanie tynku elewacyjnego wraz z siatką zbrojeniową w zaprawie klejowej wraz z utylizacją odpadów przyjęto powierzchni wiatrołapów	m2	127,680
18	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach w zaprawie klejowej z włóknami mineralnymi na wiatrołapach	m2	127,680
19	KNR 0-23 0931/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	127,680
20	KNR 0-23 0931/02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie - wiatrołapy	m2	127,680
21	Wycena własna	Wymiana parapetów zewnętrznych podokiennych ze stali powlekanej	m2	5,950
22	Wycena własna	Przerobienie rury spustowej w miejscu przejścia przez zadaszenie wiatrołapu	szt	1,000