

| | |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| Słownie: PLN | |

Kosztorys

Budowa Naprawa balkonów budynku
 Chojnice ul. Młodzieżowa 17

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Chojnice ul. Młodzieżowa 35

| | |
|------------------|--------------|
| Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------------------|---|------|---------|
| | | Odmalowanie ścian w okolicy balkonów | | |
| 1 | KNR 2-02 1604/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m | m2 | 630,000 |
| 2 | KNR 2-02 1613/02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m | m2 | 630,000 |
| 3 | NNRNKB 202 1622a/01 | (z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 630,000 |
| 4 | KNR 2-02 0925/01 | Oslony okien i drzwi folią polietylenową | m2 | 267,000 |
| 5 | Wycena własna | Wymiana parapetów zewnętrznych podokiennych ze stali powlekanej | m2 | 7,140 |
| 6 | KNR 0-23 2611/01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie i zmycie | m2 | 449,400 |
| 7 | KNR 0-23 2611/02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją pod malowanie powierzchni ściany frontowej | m2 | 449,400 |
| 8 | KNR 0-33 0128/01 | Malowanie elewacji farbą silikonową | m2 | 449,400 |
| | | Remont balustrad balkonów | | |
| 9 | Wycena własna | Demontaz istniejących balustrad balkonów z utylizacją | kpl. | 60,000 |
| 10 | Wycena własna | Wykonanie i montaz nowych balustrad balkonów zgodnie z projektem zamawiajacego | kpl. | 60,000 |
| | | remont izolacji balkonów | | |
| 11 | KNR 4-01 0804/07 | Zerwanie posadzki cementowej na balkonach | m2 | 35,360 |
| 12 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 2,122 |
| 13 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (Krotność= 14) | m3 | 2,122 |
| 14 | Wycena własna | Utylizacja gruzu na wysypisku | m3 | 2,122 |
| 15 | KNR-W 4-01 0545/08 analogia | Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki balkonów | m2 | 21,450 |
| 16 | KNR 2-02 1102/01 | Warstwy spadkowe z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m2 | 35,360 |
| 17 | NNRNKB 202 0541/01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki balkonów | m2 | 21,450 |
| 18 | NNRNKB 202 0618/03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkładowej gr. 5,2 mm dwukrotnie z wyłożeniem na sciany (Krotność= 2) | m2 | 35,360 |
| 19 | KNR 2-02 1106/01 | Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm | m2 | 35,360 |
| 20 | KNR 2-02 1106/03 | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 4) | m2 | 35,360 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|----|--------|
| | | Remont spodów balkonów | | |
| 21 | Wycena własna | Zeskrobanie starej powłoki spodów balkonów | m2 | 81,600 |
| 22 | KNR 0-23 2611/01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 81,600 |
| 23 | KNR 0-23 2611/02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 81,600 |
| 24 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki w zaprawie klejowej z włóknami mineralnymi | m2 | 81,600 |
| 25 | KNR 0-23 2612/09 | Zamocowanie listwy z kapinosem | m | 81,600 |
| 26 | KNR 0-23 0931/01 | Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 81,600 |
| 27 | KNR 0-23 0931/02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie | m2 | 81,600 |